


新江東清掃工場

階段状の火格子の間に詰まった金属ごみ（赤線内）
（焼却炉全体のうち半分程度にこのような箇所があった。）



詰まった金属の拡大写真①（金属球）



詰まった金属の拡大写真②（ボルト等の小さい金属）

