令和6年度 清掃工場等における雨水排水のダイオキシン類測定結果

測定結果はすべて法基準値を下回りました。

令和7年4月現在

調査機関:ユーロフィン日本環境株式会社

単位:pg-TEQ/L

工場名	測定地点	測定日	雨水排水のダイオキシン類濃度
有明	雨水調整槽	令和7年1月7日	0.54
千歳	西側雨水貯留槽	令和7年2月3日	0.31
	北東側雨水排水槽		0.33
墨田	雨水貯留槽	令和6年6月21日	0.21
新江東	北側雨水排水槽	令和7年1月7日	0.000099
	南側雨水排水槽		0.68
港	雨水排水枡	令和6年6月28日	0.090
豊島	雨水排水枡	令和6年10月8日	0.30
渋谷	雨水貯留槽	令和6年10月8日	0.012
中央	雨水排水枡	令和6年10月8日	0.030
板橋	東側雨水貯留槽	令和6年6月18日	0.014
	南側雨水貯留槽		0.18
多摩川	雨水排水枡	令和7年1月7日	0.72
足立	雨水貯留槽	令和6年8月16日	0.000090
品川	北側雨水排水枡	令和6年5月9日	0.014
	南側雨水排水枡		0.0093
葛飾	雨水抑制槽	令和6年10月30日	0.076
世田谷	北側雨水抑制槽	令和6年5月14日	0.30
	南側雨水抑制槽		0.28
大田	北西側雨水排水槽	令和6年5月1日	0.000093
		令和6年8月15日	0.000096
	南側雨水排水槽	令和6年5月1日	0.000078
		令和6年8月15日	0.000093
	北側雨水排水槽	令和6年5月1日	0.0078
		令和6年8月15日	0.00027
北東側雨水排水槽	令和6年5月1日	0.021	
	令和6年8月15日	0.00019	
練馬	雨水オーバーフロー槽	令和6年6月20日	0.0058
杉並	雨水流出抑制槽	令和6年4月9日	0.019
光が丘	雨水流出抑制槽	令和6年11月27日	0.012
目黒	雨水流出抑制槽	令和6年5月20日	0.0050
中防灰溶融施設	西側雨水排水枡	令和7年1月7日	0.0062
	北側雨水排水枡		0.020

(注1) 雨水排水の法基準値 10pg-TEQ/L

(注2) pg(ピコグラム)とは、1兆分の1グラムを表す単位