

平成22年度 清掃工場における雨水排水のダイオキシン類測定結果

測定結果はすべて法基準値を下回りました。

平成23年6月 現在

単位:pg-TEQ/L

工場名	測定地点	測定日	排水のダイオキシン類濃度
杉並	雨水遊水槽	平成22年11月24日	0.17
光が丘	雨水排水 西側	平成22年6月14日	0.36
	雨水排水 南側		0.11
	雨水排水 東側		0.38
大田	北西側雨水排水槽 (旧A)	平成22年6月28日	0.00011
	北側雨水排水槽 (旧B)	平成22年7月12日	0.0010
	北東側雨水排水槽 (旧C)		0.0081
目黒	雨水排水柵	平成22年9月16日	0.14
練馬	西側雨水排水系統 資材置場前	平成22年5月20日	0.019
	西側雨水排水柵		0.090
	東側雨水排水柵		0.023
有明	雨水排水柵	平成22年10月30日	0.30
千歳	西側雨水貯留槽	平成22年9月27日	0.97
	北東側雨水排水槽		0.29
江戸川	北側雨水排水槽	平成23年2月12日	0.39
	東側雨水排水槽		1.4
	南側雨水排水槽		1.1
墨田	雨水貯留槽	平成22年12月3日	0.039
北	雨水調整槽	平成22年12月22日	0.67
新江東	北側雨水排水槽	平成22年9月8日	0.037
	南側雨水排水槽		0.026
港	雨水排水	平成22年9月27日	0.15
豊島	雨水排水柵	平成22年12月13日	1.8
渋谷	雨水貯留槽	平成22年9月30日	0.038
中央	雨水排水柵	平成22年10月30日	0.66
足立	雨水排水柵	平成23年2月9日	0.21
板橋	東側雨水貯留槽	平成22年6月16日	0.045
	南側雨水貯留槽		0.47
多摩川	雨水排水柵	平成22年9月28日	0.49
品川	北側雨水排水柵	平成22年10月28日	0.42
	南側雨水排水柵		1.2
葛飾	雨水排水槽	平成22年12月22日	0.67
世田谷	北側雨水抑制槽	平成22年12月3日	0.73
	南側雨水抑制槽		1.7
中防灰溶融 施設	西側雨水排水柵	平成22年7月30日	0.64
	北側雨水排水柵		1.1

(注1)排水の法基準値 10pg-TEQ/L

(注2)pg(ピコグラム)とは、1兆分の1グラムを表す単位