

令和2年度 清掃工場等における雨水排水のダイオキシン類測定結果

測定結果はすべて法基準値を下回りました。

令和3年5月現在

調査機関：東京テクニカル・サービス株式会社

単位：pg-TEQ/L

工場名	測定地点	測定日	雨水排水の ダイオキシン類濃度
有明	雨水調整槽	令和3年1月13日	0.0097
千歳	西側雨水貯留槽	令和2年10月23日	0.013
	北東側雨水貯留槽		0.14
江戸川	北側雨水排水槽	令和2年9月4日	0.00079
	東側雨水排水槽		0.011
	南側雨水排水槽		0.021
墨田	雨水貯留槽	令和2年6月19日	0.16
北	雨水調整槽	令和2年9月14日	0.019
新江東	北側雨水排水槽	令和2年6月25日	0.00012
	南側雨水排水槽		0.015
港	雨水排水枡	令和2年10月9日	0.019
豊島	雨水排水枡	令和2年10月8日	0.040
渋谷	雨水貯留槽	令和3年1月25日	1.5
中央	雨水排水枡	令和2年9月24日	0.0011
板橋	東側雨水貯留槽	令和2年6月19日	0.016
	南側雨水貯留槽		0.057
多摩川	雨水排水枡	令和2年4月13日	0.021
足立	雨水貯留槽	令和2年7月14日	0.20
品川	北側雨水排水枡	令和2年7月6日	0.014
	南側雨水排水枡		0.052
葛飾	雨水貯留槽	令和3年1月27日	0.058
世田谷	北側雨水抑制槽	令和2年7月22日	0.36
	南側雨水抑制槽		0.27
大田	北西側雨水排水槽	令和2年6月23日	0.00014
		令和3年1月13日	0.000021
	南側雨水排水槽	令和2年6月23日	0.000078
		令和3年1月13日	0.000033
	北側雨水排水槽	令和2年6月23日	0.0088
		令和3年1月13日	0.0076
	北東側雨水排水槽	令和2年6月23日	0.012
		令和3年1月13日	0.026
練馬	雨水オーバーフロー槽	令和2年9月16日	0.00053
杉並	雨水流出抑制槽	令和2年7月1日	0.00090
中防灰溶融 施設	西側雨水排水枡	令和2年7月14日	1.2
	北側雨水排水枡		0.017

(注1) 雨水排水の法基準値 10pg-TEQ/L

(注2) pg(ピコグラム)とは、1兆分の1グラムを表す単位