

測定値が維持管理計画値を超過した(下回った)理由(*)

平成28年度 維持管理状況(7月1日～31日)＜工場設置計器の測定結果＞より

- ① 多摩川清掃工場 1号炉 7月19日(火) 18:00
排ガス中の一酸化炭素濃度が、煙突入口連続測定器で107ppmを記録した。
原因は、エコマイザー入口O₂計の測定装置の不具合により燃焼が不安定になったことによる。
直ちに、測定装置の復旧及び二次燃焼室空気流量の調整を行い燃焼改善を図った。
その結果、維持管理計画値以下の正常な状態に回復した。