

測定値が維持管理計画値を超過した(下回った)理由(*)

平成29年度 維持管理状況(9月1日～30日)＜工場設置計器の測定結果＞より

① 足立清掃工場 2号炉 9月6日(水) 10:00

排ガス中の一酸化炭素濃度が、煙突入口連続測定器で124ppmを記録した。

原因は、ごみ質の変動により燃焼が不安定になったことによる。

直ちに、二次燃焼バーナ、助燃バーナの運転、燃焼用空気流量及びごみ供給量の調整を行い燃焼改善を行った。

その結果、維持管理計画値以下の正常な状態に回復した。