

測定値が維持管理計画値を超過した(下回った)理由(*)

平成30年度 維持管理状況(10月1日～31日)＜工場設置計器の測定結果＞より

- ① 渋谷清掃工場 1号炉10月7日(日) 9:00
排ガス中の一酸化炭素濃度が、煙突入口連続測定器で62ppmを記録した。
ごみ質変動により燃焼が不安定となり、一酸化炭素濃度が上昇した。
酸素濃度制御等の手動介入により、燃焼状態が回復した。

- ② 渋谷清掃工場 1号炉10月8日(月) 11:00
排ガス中の一酸化炭素濃度が、煙突入口連続測定器で69ppmを記録した。
ごみ質変動により燃焼が不安定となり、一酸化炭素濃度が上昇した。
酸素濃度制御等の手動介入により、燃焼状態が回復した。