

測定値が維持管理計画値を超過した(下回った)理由(*)

① 千歳清掃工場 1号炉3月30日(土) 23:00

排ガス中の一酸化炭素濃度が、一時間平均値で234ppmを記録した。

燃焼制御用のコントローラが故障し、押込ファン・二次燃焼ファンが停止して燃焼用空気が供給できなくなったことが原因である。押込ファン・二次燃焼ファンの手動運転を行ったが、運転継続は困難と判断し、焼却炉を立ち下げた。

平成30年度 維持管理状況(3月1日～31日)＜工場設置計器の測定結果＞より