

令和7年度 清掃工場等における雨水排水のダイオキシン類測定結果

測定結果はすべて排出基準値を下回りました。

令和8年7月

調査機関:ユーロフィン日本環境株式会社

単位:pg-TEQ/L

工場名	採取場所	採取年月日	雨水排水の ダイオキシン類濃度
有明	雨水調整槽	令和7年9月5日	0.20
千歳	西側雨水貯留槽	令和7年12月15日	0.00021
	北東側雨水排水槽		0.00039
墨田	雨水貯留槽	令和7年6月2日	0.029
新江東	北側雨水排水槽	令和8年2月9日	0.35
	南側雨水排水槽		0.024
港	雨水排水枡	令和8年2月7日	0.00058
豊島	雨水排水枡	令和7年12月20日	0.025
渋谷	雨水貯留槽	令和7年11月10日	0.00063
中央	雨水排水枡	令和7年12月24日	0.051
板橋	東側雨水貯留槽	令和7年9月12日	0.0066
	南側雨水貯留槽		0.017
多摩川	雨水排水枡	令和7年12月17日	0.053
足立	雨水貯留槽	令和7年9月5日	1.0
品川	北側雨水排水枡	令和7年4月2日	0.0098
	南側雨水排水枡		0.012
葛飾	雨水抑制槽	令和7年12月1日	0.00063
世田谷	北側雨水抑制槽	令和7年6月16日	0.00016
	南側雨水抑制槽		0.013
大田	北西側雨水排水槽	令和7年5月1日	0.00016
		令和7年12月25日	0.00024
	南側雨水排水槽	令和7年5月1日	0.000084
		令和7年12月25日	0.00013
	北側雨水排水槽	令和7年5月1日	0.00042
		令和7年12月25日	0.0045
	北東側雨水排水槽	令和7年5月1日	0.00042
		令和7年12月25日	0.0046
練馬	雨水オーバーフロー槽	令和7年7月14日	0.00048
杉並	雨水流出抑制槽	令和7年6月11日	0.00092
光が丘	雨水流出抑制槽	令和7年12月22日	0.041
目黒	雨水流出抑制槽	令和7年6月26日	0.021
中防灰溶融 施設	西側雨水排水枡	令和7年9月5日	2.2
	北側雨水排水枡		7.5

(注1)ダイオキシン類対策特別措置法施行規則及び下水道法施行令並びに東京都下水道条例に

基づく排出基準 10pg-TEQ/L

(注2)pg(ピコグラム)とは、1兆分の1グラムを表す単位