(平成25年9月24日 HP掲載)

焼却灰等の放射能濃度測定結果

表1 主灰の放射能濃度測定結果

測定機関 株式会社 むさしの計測

測定方法 放射能濃度等測定方法ガイドライン(環境省)

廃棄物等の放射能調査・測定法暫定マニュアル(国立環境研究所)

使用測定器 ORTEC社製 ゲルマニウム半導体検出器 GEM25-70

	=	主灰又は流動床不燃物 <u>主灰又は流動床不燃物</u>				
施設名	試料 採取日	放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計	
中央清掃工場	9月5日	不検出(<9)	13	29	42	
港清掃工場	9月5日	不検出(<8)	不検出(<9)	16	16	
北清掃工場	9月4日	不検出(<7)	12	33	45	
品川清掃工場	9月2日	不検出(<12)	23	42	65	
目黒清掃工場	9月3日	不検出(<10)	不検出(<11)	16	16	
大田清掃工場	(9月下旬	採取予定)				
多摩川清掃工場	9月9日	不検出(<10)	29	45	74	
世田谷清掃工場 ※2	9月3日	不検出(<11)	16	30	46	
千歳清掃工場	9月3日	不検出(<6)	8	24	32	
渋谷清掃工場 ※2	9月3日	不検出(<7)	8	26	34	
豊島清掃工場 ※2	9月6日	不検出(<11)	23	55	78	
板橋清掃工場	9月4日	不検出(<13)	36	71	107	
光が丘清掃工場	9月4日	不検出(<8)	13	35	48	
墨田清掃工場	9月6日	不検出(<12)	24	52	76	
新江東清掃工場	9月5日	不検出(<5)	9	16	25	
有明清掃工場	9月2日	不検出(<7)	10	20	30	
足立清掃工場	9月6日	不検出(<15)	47	113	160	
葛飾清掃工場	(9月下旬	採取予定)				
江戸川清掃工場	9月6日	不検出(<15)	25	41	66	
中防灰溶融施設 ※3						
破砕ごみ処理施設 ※2	(9月下旬	採取予定)				

^{※1 「}不検出」とは、検出下限値未満を表します。また、()内は検出下限値を表します。

^{※2} 流動床式焼却炉であり、主灰が発生しない施設であるため、測定結果には流動床不燃物 の測定値を記載しています。

^{※3} 主灰が発生しない溶融処理施設であるため、測定していません。

表2 飛灰の放射能濃度測定結果

測定機関 株式会社 むさしの計測

測定方法 放射能濃度等測定方法ガイドライン(環境省)

廃棄物等の放射能調査・測定法暫定マニュアル(国立環境研究所)

使用測定器 ORTEC社製 ゲルマニウム半導体検出器 GEM25-70

	試料 採取日	平位: Bq/ kg 飛灰					
施設名		放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計		
中央清掃工場	9月5日	不検出(<18)	112	230	342		
港清掃工場	9月5日	不検出(<16)	131	324	455		
北清掃工場	9月4日	不検出(<20)	104	245	349		
品川清掃工場	9月2日	不検出(<11)	123	244	367		
目黒清掃工場	9月3日	25	166	376	542		
大田清掃工場 ※3	_	_	_	_	_		
多摩川清掃工場	8月29日	不検出(<16)	90	208	298		
世田谷清掃工場	9月3日	不検出(<19)	217	433	650		
千歳清掃工場	9月3日	不検出(<20)	131	251	382		
渋谷清掃工場	9月3日	不検出(<9)	56	140	196		
豊島清掃工場	9月6日	不検出(<14)	81	158	239		
板橋清掃工場	9月4日	不検出(<15)	129	336	465		
光が丘清掃工場	9月4日	不検出(<17)	244	491	735		
墨田清掃工場	9月6日	不検出(<17)	152	330	482		
新江東清掃工場	9月5日	不検出(<18)	150	360	510		
有明清掃工場	9月2日	18	114	276	390		
足立清掃工場	9月6日	不検出(<20)	208	444	652		
葛飾清掃工場 ※3	_	_	_	_	_		
江戸川清掃工場	9月6日	不検出(<19)	525	1,190	1,715		
中防灰溶融施設 ※2							
破砕ごみ処理施設 ※3	_	_	_	_	_		

^{※1 「}不検出」とは、検出下限値未満を表します。また、()内は検出下限値を表します。

^{※2} 飛灰が発生しない溶融処理施設であるため、測定していません。

^{※3 「}一」の工場は、定期補修工事等により測定していません。

表3 飛灰処理汚泥の放射能濃度測定結果

測定機関 株式会社 むさしの計測

測定方法 放射能濃度等測定方法ガイドライン(環境省)

廃棄物等の放射能調査・測定法暫定マニュアル(国立環境研究所)

使用測定器 ORTEC社製 ゲルマニウム半導体検出器 GEM25-70

	=_+ \/\/\	飛灰処理汚泥					
施設名	試料 採取日	放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計		
中央清掃工場	9月5日	不検出(<13)	77	167	244		
港清掃工場	9月5日	不検出(<14)	121	228	349		
北清掃工場	9月4日	不検出(<14)	90	213	303		
品川清掃工場	9月2日	不検出(<13)	58	134	192		
目黒清掃工場 ※2							
大田清掃工場 ※3	_	_	_	1	_		
多摩川清掃工場	8月29日	不検出(<20)	63	132	195		
世田谷清掃工場	9月3日	不検出(<15)	138	327	465		
千歳清掃工場 ※2							
渋谷清掃工場 ※2							
豊島清掃工場	9月6日	不検出(<14)	42	107	149		
板橋清掃工場	9月4日	不検出(<13)	99	245	344		
光が丘清掃工場	9月4日	不検出(<14)	175	367	542		
墨田清掃工場 ※2							
新江東清掃工場	9月5日	不検出(<13)	129	233	362		
有明清掃工場	9月2日	不検出(<13)	97	242	339		
足立清掃工場	9月6日	不検出(<15)	137	259	396		
葛飾清掃工場 ※3	_	_	_	_	_		
江戸川清掃工場	9月6日	不検出(<19)	413	901	1,314		
中防灰溶融施設	9月6日	不検出(<17)	94	205	299		
破砕ごみ処理施設 ※3		_	_	_	_		

^{※1 「}不検出」とは、検出下限値未満を表します。また、()内は検出下限値を表します。

^{※2} 他工場で飛灰の処理を行っているため測定していません。

^{※3 「}一」の工場は、定期補修工事等により測定していません。

表4 溶融飛灰、溶融飛灰処理汚泥及びスラグの放射能濃度測定結果

測定機関 株式会社 むさしの計測

測定方法 放射能濃度等測定方法ガイドライン(環境省)

廃棄物等の放射能調査・測定法暫定マニュアル(国立環境研究所)

使用測定器 ORTEC社製 ゲルマニウム半導体検出器 GEM25-70

					平区.Dq/ kg	
	= - + √√	溶融飛灰				
施設名	試料 採取日	放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計	
品川清掃工場 ※2	-	_	_	_	_	
多摩川清掃工場	9月9日	不検出(<15)	94	217	311	
世田谷清掃工場	9月3日	不検出(<14)	186	381	567	
板橋清掃工場 ※2	_	_	_	_	_	
足立清掃工場 ※2	_	_	_	_	_	
葛飾清掃工場 ※2	_	_	_	_	_	
中防灰溶融施設 ※2	_	_	_	_	_	

	試料					
施設名	採取日	放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計	
品川清掃工場 ※2	_	_	_	_	_	
多摩川清掃工場	9月9日	不検出(<12)	61	137	198	
世田谷清掃工場	9月3日	不検出(<14)	112	290	402	
板橋清掃工場 ※2	_	_	_	_	_	
足立清掃工場 ※2	_	_	_	_	_	
葛飾清掃工場 ※2	_	_	_	_	_	
中防灰溶融施設 ※2	_	_	_	_	_	

	試料	スラグ				
施設名	採取日	放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計	
品川清掃工場 ※	-	_	_	1	_	
多摩川清掃工場	9月6日	不検出(<8)	10	12	22	
世田谷清掃工場(溶融)	9月3日	不検出(<9)	不検出(<14)	11	11	
世田谷清掃工場(ガス化)	9月3日	不検出(<7)	不検出(<9)	不検出(<9)	不検出	
板橋清掃工場 ※	_	_	_	I	_	
足立清掃工場	(9月下旬	採取予定)				
葛飾清掃工場 ※	_	_	_	_	_	
中防灰溶融施設	(9月下旬	採取予定)				

^{※1 「}不検出」とは、検出下限値未満を表します。また、()内は検出下限値を表します。

^{※2 「}一」の工場は、定期補修工事等により測定していません。

表5 汚水処理汚泥の放射能濃度測定結果

測定機関 株式会社 むさしの計測

測定方法 放射能濃度等測定方法ガイドライン(環境省)

廃棄物等の放射能調査・測定法暫定マニュアル(国立環境研究所)

使用測定器 ORTEC社製 ゲルマニウム半導体検出器 GEM25-70

	اماد با ــــــــــــــــــــــــــــــــــ	声位∶Bq/kg 汚水処理汚泥				
施設名	試料 採取日	放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計	
中央清掃工場	9月5日	不検出(<7)	不検出(<13)	14	14	
港清掃工場	9月5日	不検出(<7)	不検出(<13)	不検出(<10)	不検出	
北清掃工場	9月4日	不検出(<11)	不検出(<12)	16	16	
品川清掃工場	9月2日	不検出(<9)	不検出(<12)	不検出(<8)	不検出	
目黒清掃工場	9月3日	不検出(<9)	不検出(<11)	不検出(<9)	不検出	
大田清掃工場	(9月下旬	採取予定)				
多摩川清掃工場	9月9日	不検出(<13)	不検出(<13)	不検出(<11)	不検出	
世田谷清掃工場	9月3日	不検出(<12)	不検出(<13)	不検出(<12)	不検出	
千歳清掃工場	9月3日	不検出(<13)	不検出(<15)	不検出(<12)	不検出	
渋谷清掃工場 ※2						
豊島清掃工場 ※2						
板橋清掃工場	9月4日	不検出(<9)	不検出(<9)	不検出(<9)	不検出	
光が丘清掃工場	9月4日	不検出(<10)	不検出(<12)	不検出(<10)	不検出	
墨田清掃工場	9月6日	不検出(<10)	不検出(<14)	不検出(<11)	不検出	
新江東清掃工場	9月5日	不検出(<11)	不検出(<9)	不検出(<9)	不検出	
有明清掃工場	9月2日	不検出(<10)	不検出(<15)	不検出(<10)	不検出	
足立清掃工場	9月6日	不検出(<12)	不検出(<13)	不検出(<12)	不検出	
葛飾清掃工場	(9月下旬	採取予定)				
江戸川清掃工場	(9月下旬 採取予定)					
中防灰溶融施設	9月6日	不検出(<16)	不検出(<13)	14	14	
破砕ごみ処理施設 ※2						
中防不燃ごみ処理センター	9月9日	不検出(<12)	18	26	44	

^{※1 「}不検出」とは、検出下限値未満を表します。また、()内は検出下限値を表します。

^{※2} 汚水処理汚泥を工場内で処理して埋立てを行わないため、測定していません。