

こんにちは 練馬清掃工場です



ペリかん君

発行：東京二十三区清掃一部事務組合 練馬清掃工場
〒177-0032 東京都練馬区谷原六丁目10番11号
TEL：03-3995-5311(代) FAX：03-3995-5317
東京二十三区清掃一部事務組合ホームページ
<https://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/>

印刷物登録

令和5年度第121号


工場の定期点検補修工事を実施しました

令和5年10月6日から12月15日までの間、焼却炉を止めて機器の整備や修理を行う定期点検補修工事を実施しました。

灰処理設備では、焼却炉から排出された灰を灰バンカ(灰を貯留する設備)へ搬送する灰コンベヤを整備しました。灰コンベヤは1・2号炉に各3基あり、今回はそれぞれ2基ずつ、コンベヤチェーンの交換、コンベヤレール及びケースの補修を行いました。灰コンベヤは、日常的な灰との接触による腐食、金属類等の焼却不適物の混入によるコンベヤチェーンへの噛みこみ、異常摩耗等が発生するため、定期的な整備を実施することで安定的な稼働を確保しています。



コンベヤレール及びケースの補修後



コンベヤチェーンの交換後

ごみの正しい分別にご協力ください

清掃工場に金属・ガラスなどの不燃ごみや、粗大ごみなど焼却に適さないごみが混入することがあります。これらのごみは焼却炉の停止や機器類の故障原因となり、復旧に多くの費用や日数を要することもあります。

安全で安定的な清掃工場の運営を図るため、ごみや資源を正しく分別し、排出していただくよう、ご協力をお願いします。



ごみ怪獣「フーン」



取り除かれた金属類



灰コンベヤを詰まらせた金属類

ごみや資源の分別と排出については各区の清掃事務所にお問い合わせください。

第37回運営協議会を開催しました

令和5年11月15日（水）に開催した運営協議会では、工場の操業状況や環境調査結果について報告しました。排ガス調査結果とダイオキシン類調査結果は、以下のとおりです。いずれも基準値を下回っていました。



運営協議会の様子

排ガス調査結果

項目	基準値		炉	調査年月日			単位
	法律	協定書		1号	令和5年5月25日	令和5年7月24日	
ばいじん	0.04	0.01	1号	<0.001	<0.001	<0.001	g/m ³ N
			2号	<0.001	<0.001	<0.001	
硫黄酸化物	91	10	1号	<1	<1	<1	ppm
			2号	<1	<1	<1	
窒素酸化物	85	50	1号	32	26	12	ppm
			2号	33	32	32	
塩化水素	430	10	1号	<2	<2	<2	ppm
			2号	<2	<2	<2	
水銀	50	—	1号	0.49	0.26	0.27	μg/m ³ N
			2号	0.15	0.40	0.19	

ダイオキシン類調査結果

項目	基準値	調査値	調査年月日	単位
排ガス	0.1	0.00000015	令和5年5月25日	ng-TEQ/m ³ N
		0.00000030	令和5年6月9日	

練馬清掃工場で新規採用予定者の研修を行いました

令和6年2月2日（金）、練馬清掃工場で令和6年度の清掃一組の新規採用予定者の研修を行いました。まず、当工場の概要説明と工場内を見学した後、事務職や専門職種ごとに分かれ、懇談形式で先輩職員との対話や質疑応答を通して清掃一組の業務内容について説明をしました。



職種ごとの懇談の様子

練馬清掃工場に関するご意見・ご質問・ご要望などをお寄せください。
練馬清掃工場 管理係 電話 03-3995-5311(代) FAX 03-3995-5317

「区民の声」についてのご案内
東京二十三区清掃一部事務組合ホームページ

<https://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/>

※トップページの右下にあります。

