







## 操業状況について

### (1) 稼働状況（平成30年10月～平成31年3月）

月		炉稼働状況																														備考	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
平成30年	10月	1号炉	稼働																													1号炉: 定期補修工事 (10/19～11/29)	
	2号炉	稼働																										2号炉: 灰コンベヤ故障及び 定期補修工事(10/27～12/20)					
11月	1号炉																												稼働	1号炉: 定期補修工事 (10/19～11/29)			
	2号炉																															2号炉: 灰コンベヤ故障及び 定期補修工事(10/27～12/20)	
12月	1号炉	稼働																															2号炉: 定期補修工事 (10/27～12/20)
	2号炉																					稼働											
平成31年	1月	1号炉	稼働																														
	2号炉	稼働																															
2月	1号炉	稼働																															
	2号炉	稼働																															
3月	1号炉	稼働																															
	2号炉	稼働																															

## (2) 搬入量及び焼却量 (平成30年10月～平成31年3月)



(3) 区民の声対応状況（平成30年10月～平成31年3月）

受付年月日	内容	対応経過
平成30年11月26日（月） 午前11時30分頃	工場から何かが擦れる音が聞こえる。	音源を調査したところ構内道路を高圧洗浄機で路面清掃している音と判明した。直ちに作業を中止し、申立者に今後は行わない旨を伝えた。

#### (4) 見学者実績（平成30年度）

	一般住民		小・中学生		高・大学生		官 公 庁 報道・議会		海 外		民 間		合 計	
	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数
4月	1	17	0	0	0	0	0	0	1	25	0	0	2	42
5月	2	33	2	118	0	0	4	87	3	20	0	0	11	258
6月	2	89	8	456	0	0	3	27	2	14	0	0	15	586
7月	2	92	6	357	0	0	2	10	2	26	0	0	12	485
8月	5	98	1	30	0	0	2	16	2	22	1	2	11	168
9月	3	106	0	0	0	0	2	20	2	18	0	0	7	144
10月	3	70	1	116	0	0	2	15	2	35	0	0	8	236
11月	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	1	4
12月	4	116	3	198	0	0	3	11	1	12	0	0	11	337
1月	1	9	1	58	0	0	2	12	2	72	0	0	6	151
2月	6	226	2	16	0	0	7	119	3	46	0	0	18	407
3月	5	85	0	0	2	28	0	0	1	6	0	0	8	119
<b>合計</b>	<b>34</b>	<b>941</b>	<b>24</b>	<b>1,349</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>317</b>	<b>22</b>	<b>300</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>110</b>	<b>2,937</b>



APEC加盟国対象廃棄物発電に関する研究集会  
 (タイ・インドネシアなど多国籍の方9名)  
 平成31年1月22日

夏休み親子見学会  
 平成30年7月28日

